



<https://www.luitpoldhuetten.de/job/ausbildung-giessereimechaniker-m-w-dausbildung-zum-giessereimechaniker-m-w-d/>

Ausbildung zum Gießereimechaniker (m/w/d)

Beschreibung

Unsere Gießereimechaniker stellen mithilfe von Sandformen und flüssigem Metall hochpräzise Gussteile her. Somit zählen sie zu den wichtigsten Berufen in der Fertigung unserer Gießerei.

Während in den ersten 18 Monaten der Ausbildung zum Gießereimechaniker Inhalte wie z.B. die Herstellung von Bauteilen und Baugruppen, das Anwenden von Gieß- und Formverfahren sowie von Steuerungs- und Regeltechnik vermittelt werden, gibt es im 18. bis 42. Monat der Ausbildung sowohl schwerpunktunabhängige Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten als auch berufsprofilgebende Ausbildungsinhalte.

Der Ausbildungsberuf des Gießereimechanikers gliedert sich in 6 Schwerpunkte. Die Luitpoldhütte bildet bedarfsmäßig in den Schwerpunkten Maschinenformguss, Schmelzbetrieb und Kernherstellung aus, wobei die Auswahl im letzten Halbjahr erfolgt.

Die Abschlussprüfung ist in zwei Prüfungsteile gegliedert, wobei der erste Teil nach 18 Monaten und der zweite Teil am Ende der Berufsausbildung abgelegt wird.

Qualifikationen / Anforderungen

- mindestens Mittelschulabschluss oder mittlere Reife
- technisches Verständnis
- logisches Denkvermögen
- handwerkliches Talent
- Sicherheitsbewusstsein
- Teamfähigkeit

Arbeitgeber

Luitpoldhütte GmbH

Arbeitspensum

Vollzeit

Start Anstellung

01.09.2024

Dauer der Anstellung

3 ½ Jahre / Abschlussprüfung vor der IHK

Arbeitsort

Amberg

Veröffentlichungsdatum

6. April 2022